

TP1503_Android10 - 故障 #598

【录音】【手工测试】录音时插拔耳机，电流声明显。

2022-08-31 16:59 - 余云涛 余

状态:	新建	开始日期:	2022-08-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	qilin qi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TP1503 JACS V10.1.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	Allen
模块:	音视频	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、打开录音，开始录音 2、先不插耳机录音，后来回插拔耳机录音 预期测试结果：插入耳机无杂音 实际测试结果：插入耳机录音电流音明显 复现概率：5/5			