

TD0551 - 故障 #778

【WEBUI】 【手动测试】 恢复出厂设置后，无法登录WEBUI

2023-02-27 10:33 - david Li

状态:	新建	开始日期:	2023-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	C-一般	提交人:	David
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、恢复出厂设置 2、打开浏览器输入192.168.1.1并打开 预期测试结果：成功进入WEBUI界面 实际测试结果：无法进入 复现概率：出现两次			