

TD0551 - 故障 #784

【restart】【手工测试】webUI上重启后信号强度指示灯不亮，几分钟后恢复

2023-02-27 15:24 - 芳方

状态:	新建	开始日期:	2023-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	Maggie
模块:	其它	发现频度:	复现
<b>描述</b>			
测试步骤： 1、PC连接CPEwifi，打开webUI 2、点击system->Restart & reset->Restart 预期测试结果：CPE重启正常，联网正常，指示灯显示正常 实际测试结果：CPE重启开机后联网正常，信号强度的指示灯不亮，几分钟后恢复 复现概率：1/50			