

TC0502_NA - 故障 #835

【LTE】【手动测试】开机3-5分钟内无法找网

2023-03-31 17:16 - 海阳 陈

状态:	新建	开始日期:	2023-03-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	bessy liu	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
严重程度:	D-待观察	提交人:	chris
模块:	开关机待机	发现频度:	发生一次
描述			
测试步骤： 1、设备开机 2、使用pingceshi.apk ping百度网站 预期测试步骤：开机后短时间成功ping通 实际测试结果：开机3-5分钟内无法ping通 复现概率：出现两次 备注：有复现log			