

【MAC】【手工测试】MAC PC休眠5分钟后唤醒，机器无法上网，TD191在MacBook Air 一样复现

2024-01-05 11:05 - Chloe Chen

状态:	新建	开始日期:	2024-01-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	qilin qi	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	TD0211_JACS_V2.0.0	耗时:	0.00 小时
严重程度:	B-严重	提交人:	Chloe
模块:	其它	发现频度:	复现
描述			
测试步骤： 1、测试机与MAC PC连接上网 2、手动休眠或自动休眠5分钟后唤醒查看网络和驱动 预期测试结果：休眠唤醒后正常上网 实际测试结果：MAC休眠5分钟后唤醒，机器无法上网 备注：TD191在MacBook Air PC一样复现 复现概率：5/5			