

TD0211(P112) - 问题

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
1063	故障	新建	普通	【webUI】 【手工测试】 不插卡或者插卡找不到网的情况下， ubuntu和chromebook下无法找到网关， 无法打开webui	qilin qi	2024-07-19 15:57
998	故障	新建	普通	【LTE】 【手工测试】 win10休眠后机器无法上网	德青 杨	2024-03-26 17:50
980	故障	新建	普通	【webUI】 【手工测试】 PIN码解锁界面输入正常PIN码后， 按回车键需重新输入一次PIN码	德青 杨	2024-01-11 17:36
979	故障	新建	普通	【webUI】 【手工测试】 自动断开设号按钮无法打开	德青 杨	2024-01-12 16:49
978	故障	新建	普通	【LTE】 【手工测试】 有识别到端口， 但无法上网和不能打开WebUI	德青 杨	2024-03-26 17:42
977	故障	新建	普通	【MAC】 【手工测试】 MAC PC休眠5分钟后唤醒， 机器无法上网， TD191在MacBook Air 一样复现	qilin qi	2024-01-05 11:05
976	故障	新建	普通	【webUI】 【手工测试】 WebUI中漫游联网设置默认开启	德青 杨	2024-01-05 11:03
975	故障	新建	普通	【webUI】 【手工测试】 刷新首页后设备状态显示断开连接	德青 杨	2024-01-05 11:01
974	故障	新建	普通	【webUI】 【手工测试】 断电重新拔插SIM卡后连接PC， PC上网正常， webUI打不开， 重新拔插、烧版本后无法恢复	德青 杨	2024-01-05 10:55
939	故障	新建	普通	【WebUI】 【手工测试】 WebUI登陆界面布局突兀， 输入密码上面大片空白	德青 杨	2023-08-11 15:59
938	故障	新建	普通	【WebUI】 【手工测试】 WebUI界面状态栏的信号图标刷新不及时	德青 杨	2023-08-11 15:59
937	故障	新建	普通	【WebUI】 【手工测试】 移动5GBand信息为5041， 电信4GBand信息为105， 与实际不符	德青 杨	2023-08-11 15:59
936	故障	新建	普通	【WebUI】 【手工测试】 使用Linux系统， 进入WebUI查看登录IP为未显示， 登录状态异常； 查看设备当前时间为NaN-NaN-NaN	德青 杨	2023-08-11 15:58
935	故障	新建	普通	【WebUI】 【手工测试】 超过设置的流量限制后重启设备， 仍可以在开始16s内ping通百度	德青 杨	2023-08-11 15:55
934	故障	新建	普通	【LTE】 【手工测试】 下载过程中， 网络异常	德青 杨	2023-08-11 15:54
933	故障	新建	普通	【LTE】 【手工测试】 设备识别SIM卡后无法注册网络	德青 杨	2023-08-11 15:54
932	故障	新建	普通	【LTE】 【手工测试】 使用window系统， 插拔设备后电脑无法上网， 指示灯显示蓝灯常亮	德青 杨	2023-08-11 15:53
931	故障	新建	普通	【WebUI】 【手工测试】 刷新WebUI时断开网络， 无法再进入192.168.1.1界面	德青 杨	2023-08-11 15:53
930	故障	新建	普通	【WebUI】 【手工测试】 工具箱的流量使用数据不准确	德青 杨	2023-08-11 15:52
929	故障	新建	普通	【LTE】 【手工测试】 B48网络两台设备在弱场驻网效果差异过大	德青 杨	2023-08-11 15:50